

山留（慣用法土留）設計システムで用いる鋼材データの誤りについて

山留（慣用法土留）設計システムで用いる鋼材データにおいて値の誤りがありました。

Ver.1.00.07以降のバージョンアップ時に再インストールする処理を行い、鋼材データを修正したプログラムを配布いたします。

その際に鋼材データを初期化するため、以前までに自身で登録していた鋼材データが失われますので、ご理解ください。登録データを変更している場合は再度登録のし直しが必要となります。

下表に修正箇所を示します。

鋼材データの正誤表

| 大分類 | 鋼材名称 | 項目 | 値（誤） | 値（正） |
|-----|--------------|---------------|-------|-------|
| H形鋼 | H150*100*6*9 | 断面二次モーメント（Ix） | 100 → | 1,000 |